## スクエアエンドミノ

## 鉄用 一般鋼向け 3枚刃中ねじれ【刀

併用△ スクエア標準型 リード角度35° AICrSiNコーティング何 ※防振タイプではない一般的な3枚刃超硬エンドミルです

刃径公差12≥0°-0.02 / 12<0°-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に 優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。

1	
	AUT.
	78 (
١	

ワーク	炭素鋼等 HRC35以下		焼入鋼 HRC50辺り	焼入鋼 HRC60以上	鋳物	ステンレス チタン合金	耐熱合金	銅	テルミ <sup>†</sup>	ナイロン 樹脂系
第一推奨● 第二推奨○ 第三推奨△	•	•	Δ		•	0		0		0
高速加工	※機械太休.	・ クランプ. チャヽ	ック等各加工環	貴齢が違います	ので下記条件に	は一つの目安と	-してご参老下			

第一推奨● 第二推奨○ 第三推奨△ ●	•	Δ		•	0	0	0
高速加工 ※機械	本体、クランプ、チャ	ック等各加工環	環境が違います	ので下記条件	は一つの目安と	 <b>下さい。</b>	
ap 1.5D	1.5D			1.5D	1.5D	1.5D	1.5D
ae 0.1D	0.1D			0.1D	0.1D	0.1D	0.1D
<b>万径x0</b> 1刃当りの送り量 <mark>前後</mark>	.006 刃径x0.004 前後			刃径x0.006 前後	刃径x0.002 前後	刃径x0.006 前後	刃径x0.006 前後
周速 <b>(Vc)</b> 80-12	0 80-120			80-120	80-100	80-120	80-120
通常推奨側面加工						I	1
ар <mark>1.5D</mark>	1.5D	1.5D		1.5D	1.5D	1.5D	1.5D
ae 0.3D	0.2D	0.1D		0.3D	0.2D	0.3D	0.3D
刃径x0 1刃当りの送り量 <mark>前後</mark>	.003 刃径x0.002 前後	刃径x0.002 前後		刃径x0.003 前後	刃径x0.002 前後	刃径x0.003 前後	刃径x0.003 前後
周速(Vc) <mark>60-90</mark>	60-90	50-80		60-90	60-90	60-90	60-90
通常推奨溝加工			T			T	
ар <mark>0.3D</mark>	0.3D	0.2D		0.3D	0.2D	0.3D	0.3D
ae 1D	1D	1D		1D	1D	1D	1D
刃径x0 1刃当りの送り量 <mark>前後</mark>	.003 刃径x0.002 前後	刃径x0.002 前後		刃径x0.003 前後	刃径x0.002 前後	刃径x0.003 前後	刃径x0.003 前後
周速(Vc) 60-90	60-90	50-80		60-90	60-90	60-90	60-90

## ■ 周速から回転数を求める式:回転数(rpm) = 周速(Vc)÷3.14(π)÷工具径(Dia)x1000

## ■ 1刃あたりの送り量から送り速度を求める式:送り速度(Vf) = 1刃当りの送り量(fz) x 刃数(z) x 回転数(rpm)

35S3Fシリーズ 型番	定価	刃径	刃先 R&C	シャンク	刃長	全長	ネック径	有効長	リード角度	刃数
T35-020S-50-3F	1,320	2		4	6	50			35°	3
T35-030S-50-3F	1,320	3		4	9	50			35°	3
T35-040S-50-3F	1,320	4		4	11	50			35°	3
T35-050S-50-3F	1,820	5		6	13	50			35°	3
T35-060S-50-3F	1,820	6		6	16	50			35°	3
T35-080S-60-3F	3,000	8		8	20	60			35°	3
T35-100S-75-3F	5,000	10		10	25	75			35°	3
T35-120S-75-3F	6, 760	12		12	30	75			35°	3
T35-140S-100-3F	12, 740	14		14	32	100			35°	3
T35-160S-100-3F	13, 570	16		16	36	100			35°	3
T35-180S-100-3F	18, 760	18		18	40	100			35°	3
T35-200S-100-3F	20, 450	20		20	45	100			35°	3